

平成30年度通学路危険箇所改善要望書(対策必要箇所一覧表)

様式2

【北丘小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	-	新川479-16近く 新川階段	階段破損等。	工事中。	町
2	区内道	宮平3965-1(北丘ストア横側道)	歩道に駐車車両多い、横断歩道なし。	まだ工事途中のため状況確認する。	町
3	区内道	宮平 北丘児童館前交差点	交通量多い、見通し悪い、信号なし。	信号機設置は不可である。横断歩道が危険なため廃止もしくは移動を検討する。	町、警察
4	区内道	宮平651-1近く 交差点	横断歩道あり、信号なし。	信号機設置は不可である。横断歩道が危険なため廃止を検討する。	町、警察
5	区内道	宮平 大宮工機前T字路	横断歩道あり、信号なし。	横断歩道を再塗装する。	警察
6	区内道	宮平499-1近く 寿スイミング前	交通量多い、片側のみ横断歩道。	横断指導線(青色)を検討する。	町
7	区内道	宮平 当間橋	横断歩道なし、信号なし、グリーンゾーンあり。	横断歩道設置に向け協議する。	町、警察